

SEF

STILLASENTREPRENØRENE FORENING

Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27
Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 – Bankgiro: 6003 06 78934
Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva



Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende hengende stillas på bru over Østre Aker Vei 243.

På en bro over Østre Aker vei er det hengt opp et stillas i rekkverket til bruene. Ser vi på stillaset så ser det i første rekke ut som det mangler rekkverk.



Problemet med dette stillaset er at det er brukt deler fra rullestillas (Instant; Snappy). Disse delene er godkjent etter NS-EN 1004, og skal kun brukes som rullestillas. Skulle man gjort et slikt hengende stillas skulle det vært brukt deler som var godkjent etter NS-EN 12810-1. Forskjellen på disse er at NS-EN 12810 setter krav til tykkelse på godset i rørene, mens NS-EN 1004 ikke har slike krav.

Jeg vet ikke tykkelsen på godset i Instants sin Snappy 300 rullestillas, men det er ikke lov å bruke vanlige stillaskoplinger på dette, da det deformerer rørene i stillaset.

Dette stillaset er hengt opp i koplinger som vil deformere stillaset, og ifølge monteringsveiledningen og typegodkjenningen til dette stillaset skal det kun brukes som rullestillas.

Oslo, den 5.juli 2016

StillasEntreprenørene forening