

BRANNSTATISTIKK GJENVINNINGSBRANSJEN 2025


Om brannstatistikken 2025

- **Basert på innhenting av informasjon om 554 brannhendelser fra 14 gjenvinningsbedrifter/-konsern.**
- **Statistikken er ikke nødvendigvis representativ for hele gjenvinningsbransjen, men gir trolig et greit øyeblikksbilde.**
- **Statistikken for 2025 er den fjerde i rekken og gir mer eller mindre samme brannårsaksbilde som de foregående årene.**
- **Norsk Industri har planer om årlig innsamling av brannstatistikk. Målet er at statistikken over tid skal gi et stadig mer representativt bilde for gjenvinningsbransjen.**

Omfang og alvorlighet av brannhendelser

FORDELING - ALVORLIGHETSGRAD BRANN


- Branntilløp (gnist, røyk, mv. men ingen synlig flamme)
- Brann - håndtert internt
- Brann - håndtert av brannvesen
- Større brann - store materielle skader og håndtering av brannvesen



- **De fleste branntilløp eller brannhendelser håndteres av bedriftene.**
- **Kun én innrapportert brannhendelse var større brann som ga store materielle skader.**

Fordeling mellom brannårsaker


BRANNÅRSAK - TOTALT



- **Batterier forårsaker klart flest branntilløp/branner på gjenvinningsanleggene.**
- **I nesten 40 % av tilfellene er årsaken til branntilløpet ukjent / ikke mulig å fastslå.**

Fordeling mellom brannårsaker – når brannårsaken er kjent.



BRANNÅRSAK - NÅR ÅRSAKEN ER KJENT



- **Batterier stod for ca. 75 % av branntilløp og større/ mindre branner/branntilløp i bransjen med kjent årsak**

Brannårsak batteri per avfallsfraksjon

BRANNÅRSÅK BATTER - PER FRAKSJON




- **Feilsorterte batterier i restavfall utgjør den største brannrisikoen.**
- **Men, også batterier i papp, plast, kompleksjern og elektronikk er årsak til innrapporterte hendelser.**

Fordeling mellom kjente brannårsaker - når batterier holdes utenfor statistikken

FORDELING ANDRE BRANNÅRSAKER (NÅR ÅRSAKEN ER KJENT)

■ Annen årsak ■ Selvantenning ■ Teknisk (gnister fra maskiner/kverning, mv)



- Andre årsaker kan f.eks. være feilsorterte nødbluss, fyrverkeri, annet avviksavfall .