

SEF

STILLASENTREPRENØRENE FORENING

Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27
Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 – Bankgiro: 6003 06 78934
Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva



Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas ved Elisenbergveien 3.

På fortauet ved Elisenbergveien 3 er det satt opp et fasadestillas av Haki. Det ser ut som en blanding av Haki rammestillas og spirestillas.



Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi et meget farlig forhold.



Det ene spire-paret til hovedstillaset er bygget oppå gulvet til et annet stillas. Dette er antageligvis gjort slik for at folk kan gå under stillaset på fortauet. Her er både spirene til høyere som står på fortauskant og ute i veg overbelastet samt at plankene som er brukt som underlag for det spire-paret som går 12 meter opp i høyden overbelastet. Er dette beregnet?

Dette stillaset er meget farlig og ekstra ille når det går folk under det. Bruken av dette stillaset burde bli stoppet umiddelbart før det skjer en ulykke.

Oslo, den 5.juli 2016

Stillas Entreprenørenes Forening