

Informasjon fra Petroleumstilsynet

Stillasdagen 2019

Sigmund Andreassen
Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap



Agenda

- Om Petroleumstilsynet
- Opplæring av stillasbygger
- Ptil oppfølging av arbeid i høyden
- Ny hjemmeside
- Krev til arbeidsutstyr for arbeid i høyden



Kort om Ptil

Sikkerhetsmyndighet siden 1973.

Myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Rapporterer til Arbeids- og sosialdepartementet.

Cirka 180 ansatte.



Særtrekk ved den norske myndighetstilnærmingen

- **Bevisstgjøring av selskapenes ansvar**
- **Trepartssamarbeid**
- **Tillit og åpenhet**





Hovedtrekk ved regelverket

Regelverket er basert på funksjonskrav som:

- gir næringen frihet til selv å velge gode løsninger
- underbygger ansvars plasseringen
- ved referanser til normer og industristandarder gir forutsigbarhet for brukerne og indikerer forventet standard på løsningene

Regelverket krever at selskapene skal etablere risikomål og styre virksomheten mot disse.



Krav til opplæring av stillasbygger

- I forbindelse med oppdatering av forskrifter for 2019 henvisninger Ptil nå direkte til NS 9700 i veiledningen til:
 - Aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse
 - Teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse

- Veien videre ?

Forslag fra næringen om oppdatering av veiledning for 2020 ved å referere til Norsk Olje og Gass Retningslinje 105 for stillasbyggere

- Medfører at Ptil følger kravene som er satt av selskapene til sikkerhetsnivå for denne gruppen.
- Medfører at det også blir lagt til krav om fagbrev innen stillas lagene som bygger og demonterer stillas.



Ptil`s oppfølging av arbeid i høyden

- Tilsyns oppfølging av entreprenører foretas normalt gjennom tilsyn med selskapet hvor det fokuseres på påseplikten til selskapet.
- I perioden 2015 til juni 2019 er der ikke rapportert noen alvorlige hendelser som har ført til ekstra granskning fra Ptil.
- Det er gitt et pålegg til selskapet innen arbeid i høyden i perioden




Ptil`s oppfølging av arbeid i høyden

- I perioden 2015 til juni 2019 er det utført 34 tilsyn rettet mot selskapenes oppfølging av arbeid i høyden
 - Resultater fra tilsynet viser at det i 32 tilsynene er det observert feil og mangler.
 - 20 av tilsynene har mangler i forbindelse med oppfølging av stillaser i bruk.
 - 21 av observasjonene kan skyldes som en bakenforliggende årsak manglende kontroll og vedlikehold av utstyr og materiell.
 - 12 av tilsynene avdekket manglende opplæring av brukere av stillaser.
 - 5 av tilsynet avdekket mangler inne vernetjenesten hos entreprenørene.
 - 12 av tilsynene avdekket mangler ved arbeidsmiljøoppfølging.
- Det er gitt et pålegg til selskapet innen arbeid i høyden i perioden.



Ptil ny hjemmeside på nett



Søk i regelverk



PETROLEUMSTILSYNET

English >

Meny

Søk



Søk i hele nettstedet >



Søk i regelverk

Søk i tilsynsrapporter
og granskinger >

Søk i fagstoff >



stillas



Søkeresultat i søk i regelverk: 44 treff

- ☐ Rammeforskriften (13)
- ☐ Aktivitetsforskriften (12)
- ☐ Innretningsforskriften (9)
- ☐ Styringsforskriften (7)
- ☐ Teknisk og operasjonell forskrift (2)

Nullstill filter og søk

Filter

Sorter på

☒ Relevans

☐ Sist publisert

Til § 50 Kompetanse

Kompetanse 50 Det **stilles** også krav til kvalifikasjoner og opplæring på arbeidsmiljøområdet i forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid med kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3, arbeid med asbest



[Veiledning](#) | [Teknisk og operasjonell forskrift](#)



Bruk av stiger som tilkomst i forbindelse med stillaser

- Bruk av stiger medfører større risiko for brukere av stillas og må derfor berøres spesielt under opplæring av brukere for det spesifikke stillaset.
- Det pålegger stillas entreprenør om å opplys spesielt om de farer som brukere må ta hensyn til under bruk. Ref. §17-8 om montering, bruk og demontering av stillas.




Bruk av stillas som en del av en løfteinnretning

- Krav til den delen av stillas som inngår som deler av løfteinnretning er hjemlet i Forskrift om maskiner.
- Sammenstillingserklæring
- Monteringsveiledning
- Samsvarserklæring (når denne er satt sammen og er klar til bruk)
- Bruksanvisning



Identifikasjon av materiell som brukes i forbindelse med stillas

- Materiell som inngår i stillaset skal ha sertifikat og merking slik at disse kan identifiseres ref. Produsentforskriften § 4-5 om sertifikat og § 4-3 om merking.
- Sertifikat skal følge produktet ved omsetning.
- Arbeidstaker skal sikre at kontroll utføres Forskrift om utførelse av arbeid § 12-4 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold av utstyr.



Bruk av lastsikringsstroppe for sikring av stillaser

- Når lastsikringsutstyr brukes sammen med stillas materiell vil dette inngå som en del av arbeidsutstyret i selve stillaset og dette er underlagt samme kontroll og vedlikeholds krav som Forskrift om utførelse av arbeid § 12-4 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold av utstyr.
- Den som utfører kontrollen skal ha kjennskap til produktet ref. § 12-2 om kompetansekrav



WEB Deck = Hengende arbeidsplattform

- Stillas = En midlertidig arbeidspattform eller
- Krav til opplæring retter seg mot arbeidsgivers ansvar for de som bygger og mot bruker WEB Deck som arbeidsplattform.
- Aktivitetsforskrift § 33 og Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om tilrettelegging av arbeid



Bilde kilde: webrsl.co.uk





Følg oss på www.ptil.no

- **Bestill gratis publikasjoner**
- **Les våre nettmagasin**
- **Se videoer fra aktuelle saker**
- **Følg oss på sosiale medier**
- **Abonner på nyheter**





SIKKERHET ER ET VERDIVALG

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill.

Takk for oppmerksomheten

