



Arbeidstilsynet


Bry deg – jobb sikkert i høyden!

*«SEF - din partner i høyden» Fra byggeklosser til avansert Engineering
Stillasdagene 2017*

Anne Sørum, Arbeidstilsynet



Arbeidstilsynets viktigste oppgaver



Forebygge

Bidra til at virksomhetene gjør det de skal for at de ansatte ikke skal bli syke eller skadet på jobben.



Bekjempe arbeidslivskriminalitet

Arbeidstakere skal ha gode og trygge arbeidsforhold, og lovlige lønns- og arbeidsvilkår.





31/10/2014



31/10/2014






Vær, vind, snø, is, glatt, sklifare, platting, rekkverk, stige, rot!








Antall arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsnæringen





Figur 1 Antall arbeidsskadedødsfall der omkomnes arbeidsgiver en bygge- og anleggsvirksomhet (grønt) og arbeidsskadedødsfall ved bygge- og anleggsarbeid der den omkomnes arbeidsgiver ikke er bygge- og anleggsvirksomhet (rødt). Sistnevnte gjelder årene 2009-2015. Kilde: Arbeidstilsynet

Ca. 3 500 kontroller i Bygg og Anlegg i 2016
> 500 stanset, - overhengende fare for liv og helse





Overtredelsesgebyr (OTG)

- Tilsyn i bygg og anlegg 2014 - 2016 (treårs periode)
43 varsel om OTG
37 vedtak om OTG
- Tilsyn i bygg og anlegg i 2017 (per sep.)
59 varsel om OTG
32 vedtak om OTG
- OTG
kr. 50 000 - ca. 1,4 mill. (15 G)





Landsomfattende aksjon mai 2017

Arbeid i høyden

- 336 tilsyn
- 132 stans
- Ca. 50 vurderes for OTG

Over 30 varsel om OTG er sendt

Overhengende fare for
liv og helse!




Stans!

- Stillas med ulike mangler
- Rekkverk, -manglende/mangelfulle
- Avstand mellom stillas og vegg
- Stillasgulv
- Fundamentering og/eller forankring
- Atkomsten til stillaset/mellom etasjene
- Manglet stillas/kollektiv sikring
- Stiger, - velte- og/eller sklifare
- Usikrede åpninger/hull/utsparinger
- Personlig fallsikringsutstyr/andre sikringstiltak mot fall



28/08/2017 14:17



29. 8. 2017 10:17

Uke 34/35
345 kontroller
150 stans
Nærmere 90 saker vurderes for OTG






11 162 tilsyn

gjennomført i bygg- og anleggssatsingen
2014 - 2016





Antall tilsyn (11 162) – virksomhetsstørrelse





Funn - byggherre

- Mangelfulle SHA-planer
- Forhåndsmelding ikke oppdatert/på plass
- Skriftlig avtale med koordinator
- Oversiktslister
- Byggherrens oppfølging av koordinator





HMS-kort

- Har arbeidsgiver sørget for å utstyre alle arbeidstakerne som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser med HMS-kort?
- 9722 kontrollerte
- 37 % fikk pålegg





Funn/mangler - Arbeid i høyden

- Høyere enn 2 m – rekkverk eller annet vernetiltak
- Rutiner for å kartlegge farer og vurdere risiko
- Sikker atkomst fra stige til tak/avsats
- Stige festet i toppen og sikret mot utglidning, velt ...
- Åpninger på stillas, på tak, andre konstruksjoner - tildekket/rekkverk
- Skilt
- Opplæring av de som monterer, endrer og demonterer stillas
- Opplæring av de som skal bruke stillaset



Workshoper 2013-2016

1. Midlertidige konstruksjoner
 2. Hvordan bedre risikostyringen knyttet til prosjektering, produksjon og montasje av bygningselementer i betong, tre og stål?
 3. Sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen
 4. Logistikk på byggeplass og løfteutstyr
 5. Arbeid i tunnel
 6. Planlegging og prosjektering
 7. Arbeid i høyden
 8. Sikkerhet ved arbeid i bygge groper og ved graving
 9. Sprengstoff og eksplosjonsfare
 10. Arbeidstid
- + tre i 2017 (Når ulykken skjer!/Arbeid i høyden/Anlegg)





Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynets satsing
i bygg og anlegg i perioden
2013–2016






Rapporter (Jf. Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring)

- KOMPASS Tema nr. 4 - 2015:
*Skader i bygg og anlegg:
Utvikling og problemområder*
- KOMPASS Tema nr. 8 - 2016:
Ulykker i bygg og anlegg i 2015
- Neste rapport legges fram på
HMS-konferansen i nov. 2017
- <http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/rapporter.html>





Ulykkestyper





7 faktorer funnet i mer enn 30 % av ulykkene

1. Handlinger og atferd (opplæring, styring og involvering)
2. Dyktighet og evner (kompetanse, opplæring i bruk av utstyr)
3. Operativ ledelse (til stede, følger opp)
4. Lokale farer (manglende sikring på stillas, tildekking av åpninger)
5. Tilgjengelighet/funksjonalitet (materialer og utstyr, manglende rekkverk)
6. Prosjektstyring (bakenforliggende) (samarbeid, kommunikasjon, uklar organisering og ansvarsforhold)
7. Risikostyring (bakenforliggende) (det langsiktige og systematiske sikkerhetsarbeidet)



Arbeidstilsynet

Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillingar](#)

[Om Arbeidstilsynet](#)

[Personvern](#)

[Choose language](#)

SØK

[Regelverk](#)

[Publikasjoner](#)

[Skjema](#)

[Statistikk](#)

[Innhold A-Å](#)

[Arbeidskontrakt](#)

[Graviditet](#)

[Permittering](#)

[Arbeidstid](#)

[Lønn](#)

[Sykefravær](#)

[Ferie](#)

[Oppsigelse](#)

[Ergonomi](#)

[Mobbing](#)

[Trakassering](#)

[Vold og trusler](#)

[Stress](#)

[Varsling](#)

[Asbest](#)

[Bygg og anlegg](#)

[Støy](#)

[Byggekort](#)

[Kjemikalier](#)

[Temperatur](#)

[Byggesak](#)

[Maskiner](#)

[Verneutstyr](#)



Rapporter

Alt om HMS-arbeid

Informasjon og hjelpemidler:

- Arbeidsmiljøguide
- Systematisk HMS-arbeid
- Forebygge sykefravær
- Risikovurdering

Roller:

Arbeidsgiver, ansatte,
bedriftshelsetjeneste,
tillitsvalgt, verneombud

[LES ALT OM HMS-ARBEID »](#)

[Nyheter](#)

[Hva skjer?](#)

[Nyhetsbrev/RSS](#)

Sjekklister

Sikker bruk av krokcontainere

06.09.2017 | Statens havarikommisjon for transport har etter flere alvorlige ulykker med krokcontainertransport kommet med flere sikkerhetstilrådninger for å bedre sikkerheten langs norske veier.

Meld fra om ulykker ▶



Sikker og trygg arbeidsplass!

